

EXPERTISE

Duplikat

B e t r e f f
Amtliches Kennzeichen

Oldtimer Basisbewertung
DEG-N



Fahrzeughalter

Herr Leeb Hugo

Auftrag vom / durch

05.10.2021 schriftlich
Herrn Leeb Hugo

Besichtigungsdatum / Ort

05.10.2021 09:00
Andre Ranzinger Old Stone Classic Cars
Altenstein 31
94481 Grafenau

Anwesend bei Besichtigung

Herr Ranzinger

Gesamtzustand:

Note 2

Marktwert:

****45.000.-Euro****

Betrag ausgeschrieben:

****fünfundvierzigtausend****



Vorgangs-Nr. 49530302

Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben

Datum: 11.10.2021

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	DEG-N
Fahrzeugidentnummer	114BS173281
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Aufbaubeschreibung	Coupe 3-türig
Fahrzeughersteller	Fiat
Typ	2300 S Coupe
Verkaufsbezeichnung	Fiat 2300 S
Antriebsart	Otto
Leistung	96 kW
Hubraum	2263 ccm
Farbe	blau uni
Erstzulassung	01.07.1965
Letzte Zulassung	04.03.2010
Nächste HU	09/22
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	1.300 kg
zulässige Gesamtmasse	1.610 kg
Sitz- / Stehplätze	4/-
Laufleistung	28.268 km abgelesen 26.368 km geschätzt
Bereifung	
Vorderachse	165/80 R 15 87 T CT 22 Continental Contact Links 6,0 SO Rechts 6,0 SO
Hinterachse	165/80 R 15 87 T CT 22 Continental Contact Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO
	Legende: SO = Sommerreifen
Ausstattung	Lederausstattung
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor, Serviceheft lag nicht vor, Reparaturauftrag lag nicht vor

**Vorgangs-Nr. 49530302****Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben****Datum: 11.10.2021****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Marktwertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Diese Bewertung dient i.d.R. zur versicherungsseitigen Risiko- und Schnelleinstufung bei der Kaskoversicherung.

Bei dieser Bewertung handelt es sich um kein Bewertungsgutachten im sachverständigen Sinne mit detaillierter und intensiver Überprüfung in Form einer Standardbewertung, diese wurde dem Auftraggeber zusätzlich angeboten.

Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Einzelfoto und Wertfestsetzung

Restauriert 2018 : Das Fahrzeug wurde komplett instandgesetzt und lackiert.

Benotung :

Bei dem besichtigten Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug, in einem guten, mängelfreien Zustand mit leichten Gebrauchsspuren. Es ist original oder fachgerecht und aufwendig restauriert. Es sind keine fehlende oder zusätzlich montierte Teile am Fahrzeug vorhanden. Der Allgemeinzustand kann bei äußerlicher Besichtigung als gut bezeichnet werden.

Fahrzeuge des gegenständlichen Typs werden überwiegend nicht im Automobilhandel, sondern unter Interessenten direkt vermarktet. Deshalb wurde der Marktwert ermittelt. Dieser gibt den voraussichtlich zu erwartenden Verkaufserlös außerhalb des gewerblichen Handels unter Berücksichtigung des Gewährleistungsausschlusses an.

Der angegebene Wert wurde auf der Grundlage eigener Marktbeobachtungen sowie ggf. unter Mitberücksichtigung etwaig veröffentlichter Werte von Marktforschungsinstituten wie Classic Data, wie Interclassic, etc. ermittelt. Aufgrund dieser Angaben ergibt sich zum momentanen Zeitpunkt der auf Blatt 1 dieser Basisbewertung angegebene Wert.

Dieser Wert berücksichtigt das Erstzulassungsdatum, den Fahrzeugzustand, die Ausstattung und Angaben des Auftraggebers über Unfalleinwirkungen. Das zuvor beschriebene Fahrzeug ist bei dem festgestellten Zustand auf Grundlage der Basisbewertung mit der Zustandsnote

2 (gut)

zu bewerten.



Vorgangs-Nr. 49530302

Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben

Datum: 11.10.2021

Schlußwort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Passau, den 11.10.2021

Der Sachverständige



Armin Ragaller

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Erläuterung des geltenden Mehrwertsteuersatzes:

Die im Gutachten ausgewiesene Mehrwertsteuer bezieht sich auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung, also den Zeitpunkt des Abschlusses der Gutachtenerstellung. Sollte zum Zeitpunkt der Regulierung ein abweichender Mehrwertsteuersatz Gültigkeit haben, so ist dieser im Rahmen der Regulierung zu berücksichtigen.

Lichtbildanlage mit 6 Fotos

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302




Bild 5



Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302

Bild 6





Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302



Bild 7

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302




Bild 8

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 49530302




Bild 11